

## Trittau: Sanierung der Lütjenseer Straße



Die Lütjenseer Straße ist eine Gemeindestraße. Die Fahrbahn ist stark sanierungsbedürftig. Der vorhandene Querschnitt der Fahrbahn wurde von 6,40 auf 6,00 m reduziert und den Gehwegen zugeschlagen. Der vorhandene Regenwasserkanal war unterdimensioniert. Deshalb wurde ein neuer Kanal DN 400 bis DN 700 gebaut. Die übergroße Einmündung zur K32 (Bahnhofstraße) wurde verkleinert. Die Lage und Höhe entsprechen dem heutigen Zustand. Die Fahrbahn wird inklusive Unterbau neu aufgebaut. Die vorhandene Beleuchtung wird ersetzt.

### Auftraggeber

Gemeinde Trittau  
Europaplatz 5  
22946 Trittau  
Zweckverband Obere Bille  
Poststraße 11  
22946 Trittau

### Bearbeitungszeitraum

2012 - 2014

### Unsere Leistungen

Objektplanung Verkehrsanlagen  
Lph 2 bis 9  
Objektplanung  
Ingenieurbauwerke,  
Entwässerung Lph 2 bis 9  
Kanalsanierung  
örtliche Bauüberwachung

### Ausführungszeitraum

2013 - 2014

