


Bremen: Sanierung von Teilen der Straße „Waller Ring“



Auf Grund von baulichen Schäden im Straßenkörper, sowie einer nicht mehr den Anforderungen gerecht werdenden Funktionsaufteilung der Verkehrsanlage, wurde die Sanierung von Teilen der Straße Waller Ring vorgesehen. Im Planungsbereich wurde der gesamte Querschnitt neu geordnet. Dabei wurden die Fahrbahnen übersichtlich und eindeutig geführt.

Beidseitig des Waller Ringes wurden Längsparkstreifen angeordnet. Für die Fußgänger und Radfahrer wurden großzügig breite Geh- und Radwege, teilweise mit Aufenthaltscharakter, vorgesehen. Es wurden mehrere Querungsmöglichkeiten an lichtsignalisierten Knotenpunkten und Querungsstellen hergestellt. Um die

Auftraggeber

ASV
Herdentorsteinweg 49/50
28195 Bremen

Bearbeitungszeitraum

2009 - 2011


Unsere Leistungen

Straßenverkehrsplanung Lph 1 bis 5

Ausführungszeitraum

seit 2011 (laufend)

Ausbauquerschnitt A - A



Ausbauquerschnitt B - B

